

VLEKKEN IN EEN STEENTAPIJT, WAT NU?

Steensoort: steentapijt | Product: OXY-KLENZA™ | Datum: 9 december 2014

KLANT:

MB Natuursteen te Heusden-Zolder



Het project

Het steentapijt was aan een opknapbeurt toe. Vlekken van een vorige reiniging en andere vlekken moesten verwijderd worden.

Bijzondere eisen en Dry-Treat™ oplossing

OYX-KLENZA™ biedt hier de juiste oplossing. Aangezien een steentapijt enorm het water opsorpt, werd er eerst een kleine hoeveelheid Oxy-Klenza™ gemengd in warm water. Hiermee werd het steentapijt lichtjes verzadigd, om nadien een correct mengsel van Oxy-Klenza™ met warm water te maken zodat de bovenste laag van het steentapijt grondig gereinigd werd. Na het inborstelen en 30 min te laten inwerken, werd het overtollige water rustig terug opgezogen met behulp van een waterstofzuiger.



Het kleurverschil veroorzaakt door de UV stralen wordt in een tweede fase aangepakt.

