

OLIEVLEK VERWIJDEREN MET EEN POULTRY VAN OXY-KLENZA

Steensoort: Keramische Bocciardato | Product: OXY-KLENZA™ | Datum: Juni 2015



Het project

De olievlek aan de zwembadrand was veroorzaakt door een lek van het toestel om het zwembad te stofzuigen.

Bijzondere eisen en Dry-Treat™ oplossing: *Waarom Oxy-Klenza™ ?*

Er wordt een papje gemaakt met een beetje WARM water en OXY-KLENZA™. Het papje wordt op de olievlek gelegd, hierover leggen we een natte keukenpapier of een doek. Alles wordt luchtdicht afgesloten met plastic en tape. De poultry laten we enkele dagen liggen zodat de werking hiervan optimaal is. Na het verwijderen van de poultry ziet u een prachtig resultaat: de olievlek is verdwenen. De methode is volledig natuurlijk, op zuurstofbasis en bevat geen enkel zuur of chemische stoffen.

